Birim:	İlahiyat Fakültesi	**Hazırlanma Tarihi:**	08.05.2026
Faaliyetin Adı:	Zemin kat erkek mescidi ve birinci kat bayan mescidlerinin bakım ve onarımı		
Faaliyete Dahil olan Paydaşlar: Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			

PLANLAMA

Açıklama:

Planlama süreçleri,

1) Her iki mescidde yaşanan aşırı koku sorununun kaynağının (havalandırma yetersizliği ve zemin malzemesi) tespit edilmesi.
2) Hijyenin sağlanması için her iki mescide parke, bayan mescidine yeni halı kararı verilmesi; ortak sorun olan havalandırma motorları ve duvar boyası için planlama yapılması.
3) Sürecin başlatılması için ETYS (Elektronik Talep Yönetim Sistemi) üzerinden resmi talebin oluşturulması.
4) İyileştirme öncesi durumun kanıtı olarak mescidlerin eski fotoğraflarının dosyalanması.

Uygulama süreçleri,

1) Bozuk olan havalandırma motorlarının tamir edilerek hava sirkülasyonunun aktif hale getirilmesi.
2) Her iki mescide parke döşemesinin yapılması.
3) Bayan mescidine yeni halı serilmesi.
4) Her iki mescidin de duvarlarının boyanması.
5) Çalışmalar bittikten sonra mescidlerin detaylı temizliğinin yapılması.
6) Uygulama aşamalarını gösteren parke döşeme ve yenileme fotoğraflarının çekilmesi.

Kontrol süreçleri

1) Havalandırma tamiri ve zemin değişiminden sonra koku sorununun tamamen giderilip giderilmediğinin kontrol edilmesi.
2) Yeni serilen halıların, döşenen parkelerin ve boyanın incelenmesi.
3) Eski fotoğraflar ile uygulama sonrası durumun karşılaştırılarak ETYS talebindeki hedeflere ulaşıldığının tespiti.

Önleme süreçleri

1) Havalandırma motorlarının yeniden bozulmaması için periyodik kontrol edilmesi.

Planlama Faaliyetleri:	1) Her iki mescidde yaşanan aşırı koku sorununun kaynağının (havalandırma yetersizliği ve zemin malzemesi) tespit edilmesi. **2)** Hijyenin sağlanması için her iki mescide parke, bayan mescidine yeni halı kararı verilmesi; ortak sorun olan havalandırma motorları ve duvar boyası için planlama yapılması. 3) Sürecin başlatılması için ETYS (Elektronik Talep Yönetim Sistemi) üzerinden resmi talebin oluşturulması. 4) İyileştirme öncesi durumun kanıtı olarak mescidlerin eski fotoğraflarının dosyalanması.

Planlama Kanıtları:	ETYS ve ARŞİV fotoğrafları
Planlama (Faaliyetin) Tarihi:	06.04.2026

UYGULAMA **Açıklama:** amaç ve hedefler	
Düzenlenen Faaliyet:	1) Bozuk olan havalandırma motorlarının tamir edilerek hava sirkülasyonunun aktif hale getirilmesi. 2) Her iki mescide parke döşemesinin yapılması. 3) Bayan mescidine yeni halı serilmesi. 4) Her iki mescidin de duvarlarının boyanması. 5) Çalışmalar bittikten sonra mescidlerin detaylı temizliğinin yapılması. 6) Uygulama aşamalarını gösteren parke döşeme ve yenileme fotoğraflarının çekilmesi.
Uygulama Kanıtları:	Arşiv fotoğraflar
Uygulama Tarihi:	30.04.2026

KONTROL **Açıklama:** Çalışmaların sonuçlarının izlenmesi. Planlama aşamasında hedefler doğrultusunda çizilen yol haritasının efektif sonuçlar verip vermediği bu aşamada ölçümlenir.	
Kontrol Amaçlı Faaliyetler:	1) Havalandırma tamiri ve zemin değişiminden sonra koku sorununun tamamen giderilip giderilmediğinin kontrol edilmesi. 2) Yeni serilen halıların, döşenen parkelerin ve boyanın incelenmesi. 3) Eski fotoğraflar ile uygulama sonrası durumun karşılaştırılarak ETYS talebindeki hedeflere ulaşıldığının tespiti.
Kontrol Kanıtları:	Arşiv fotoğraflar
Kontrol Tarihleri:	30.04.2026

ÖNLEME **Açıklama:** Çalışmaların sonuçlarındaki risklerin izlenmesi. Planlanan işlerin ÜBYS takip edilmesi,	
Kontrol Amaçlı Faaliyetler:	1) Havalandırma motorlarının yeniden bozulmaması için periyodik kontrol edilmesi.
Kontrol Kanıtları:	Arşiv
Kontrol Tarihleri:	30.04.2026